

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA NOVA VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU



Foto 01 – BR-222, sentido Tianguá-Teresina, na zona urbana de Tianguá.

Foto 02 – Subestação Tianguá da Coelce, localizada na BR-222.



Foto 03 – BR-222, na zona rural de Tianguá, com placa informando o acesso para algumas cidades da Serra Grande.



Foto 04 – BR-222, próximo à localidade de Queimadas, que pertence ao município de Ubajara. Destaque para a vegetação arbustiva xerófila de Carrasco.

Foto 05 – Escola de Ensino Fundamental José Parente da Costa, na localidade de Queimadas, próximo da área do empreendimento.



Foto 06 – Entrevista com a Agente de Saúde, onde foram coletadas informações sobre a localidade de Queimadas.



Foto 07 – Vista da área do empreendimento em um ponto mais elevado, com destaque para a vegetação de porte arbustivo e sedimentos areníticos.

Foto 08 – Estrada carroçável, que dá acesso à localidade de Queimadas. Ao fundo a estrada BR-222.



Foto 09 – Localidade de Queimadas, com destaque para a vegetação de porte arbustiva xerófila, denominada Carrasco.



FOTO 10 – Galo-de-campina (*Paroaria dominicana*) encontrado na área de influência funcional do empreendimento.

FOTO 11 – BR-222, sentido Teresina-Tianguá, com destaque para a vegetação de porte arbustivo.



FOTO 12 – Vegetação arbustiva e solo do tipo Neossolos Quartzarênicos encontrados na área do empreendimento.



FOTO 13 – Escorpião amarelo (*Bothriurus rochae*) encontrado na área do empreendimento.

FOTO 14 – Gavião-de-rabo-barrado (*Buteo albonotatus*) sobrevoando a área do empreendimento.



FOTO 15 – Vem-vem (*euphonia chlorotica*), encontrado na área do estudo.